



АрхиГраф

платформа для построения дата-центрической архитектуры автоматизированных систем

+7 (343) 211-02-5

Дата-центрическая архитектура

Адаптация к изменениям

Независимость от производителей

Интегрированное управление


Быстрый доступ



Мониторинг загазованности

- Объект 1
 - Объект 1.1
 - Объект 1.2
 - Объект 1.3
- Объект 2
- Объект 3
- Объект 4
- Объект 5

Генеральный план Географическая карта Тепловая карта



Лента событий Наряды-допуски

Метка времени	Объект	Описание с...	Категория с...	Статус	Тег/описание	Порог сра...
09:54:16 17.10.2019	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.10.2019	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.10.2019	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.10.2019	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.10.2019	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>

Оповещение по «Объект 1.3»

- 09:54:16 | 11 июля 2019
Срабатывание приборов загазованности объекта Лаборатория
- 09:54:16 | 11 июля 2019
В событии по объекту Производство Керамического Кирпича На внесены изменения
- 11:22:04 | 6 июля 2019
Нарушение границ загазованности датчиков у объекта
- 09:54:16 | 11 июля 2019
Срабатывание приборов загазованности объекта

Экопосты

	Пост 1	Пост 3
CH ₄ (мкг/л)	↑ 400 22:55:12	
C ₂ H ₁₂ (мкг/л)		↑ 360 23:11:11
Бензин (мкг/л)		↑ 200 23:11:11
CO ₂ (ppm)	↑ 500 22:55:12	
Ветер (м/с)	с/з 12,1 22:55:12	с/з 11,6 23:11:11

Оборудование 1.3.1

4

↑
K-106
12 CO₂
12:55:34

↓
K-201 (Solar)
05 H₂CO₄
13 CO₂
09:12:21

↓
K-707
11 H₂CO₄
08:05:01

↓
K-133
03 CO₂
03:25:12

Оборудование 1.3.2

Оборудование 1.3.3

Оборудование 1.3.4

6

аварии

17

срабатываний

15

ложных

период

Текущее время

История

1 мс

Лента событий

Наряды-допуски

Метка врем...	Объект	Описание с...	Категория с...	Статус	Тег/описание	Порог сра...
09:54:16 17.07...	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.07...	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.07...	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.07...	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>
09:54:16 17.07...	Объект 1	<Описание ...>	Категория 1	Статус 1	<Тег описа...	<Значение>

Оповещение по «Объект 1.3»

09:54:16 | 11 июля 2019

Срабатывание приборов загазованности объекта Лаборатория

09:54:16 | 11 июля 2019

В событии по объекту Производство Керамического Кирпича На внесены изменения

11:22:04 | 6 июля 2019

Нарушение границ загазованности датчиков у объекта

09:54:16 | 11 июля 2019

Срабатывание приборов загазованности объекта Лаборатория

Экопосты

>> (2/4)


Пост 1

Пост 3

CH ₄ (мкг/л)	↑	400	22:55:12	
C ₂ H ₆ (мкг/л)				↑ 360 23:11:11
Бензин (мкг/л)				↑ 200 23:11:11
CO ₂ (ppm)	↑	500	22:55:12	
Ветер (м/с)		с/з 12,1	22:55:12	с/з 11,6 23:11:11

Объект

4

04 CO₂

07:35:41

07 CO₂

04:31:22

6

аварии

17

срабатываний

15

ложных


период

Текущее время

Настройка

map





Уведомления



Все

Мониторинг загазованности

Бизи

09:54:16 | 11 апреля 2019 ⚡

Достигнута граница отказа

09:54:16 | 11 апреля 2019

**Разгерметизация уплотнения.
Остановка оборудования**

09:54:16 | 11 апреля 2019

Разъяснения по отпускам

09:54:16 | 11 апреля 2019

Подтверждение электронной почты

09:54:16 | 11 апреля 2019 📄

Северо-западный ветер более 80 м/с

